

Parcelles	ZE 97	ZE 97	ZE 100	ZE 32	ZE 34	ZE 29	ZE 22	ZC 51/48	ZD 5	ZD 12	OB 312	ZD 51	ZD 50	ZE 35	ZC 43	ZD 55
Sondages tractopelle ETEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TEST en fosse ETEN											75 mm/H					
Test SOGREAH sur la zone pédologique homogène	T 28	T 28	T 27	T 25	T 24	T 23	T 29	T 14	T 39	T 38		T 35 47 48 172	T 35 F3	T 25 162	T 12 113 149 F6	T 15 118
Perméabilité SOGREAH	12 mm/H	12 mm/H	0 mm/H	39 mm/H	2 mm/H	20 mm/H	0 mm/H	0 mm/H	14 mm/H	7 mm/H		0 mm/H	0 mm/H	39 mm/H	54 mm/H	3 mm/h
Profondeur sondage ETEN / TN	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm					
Niveau de la nappe rencontrée	NEANT	NEANT	NEANT	90 cm	90 cm	NEANT	NEANT	120 cm	NEANT	NEANT	NEANT					
Hydromorphie			Gley à 100 cm	Gley à 70 cm	Gley à 70 cm				Gley à 120 cm							
Etude à la parcelle dans le cadre de CU												OUI	NON Parcelle sur secteur homogène de la ZD 51	NON		Oui SAFEGE 2011
Perméabilité mesurée et conclusion du SPANC												10 mm/h Tranchées d'épandage superficielles surdimensionnées		Tranchées d'épandage superficielles surdimensionnées		42 mm/H Tranchées d'épandage superficielles surdimensionnées

Annexe 6 : Résultat de l'étude morfo-pédologique réalisée par ETEN Environnement